



istniejące
ogrodzenie

istniejący chodnik z pojedynczych płyt chodnikowych 50x50cm
nowa nawierzchnia z elementów betonowych

teren utwardzony płytki szesciokatne
nowa nawierzchnia z elementów betonowych

chodnik istn. płyty chodnikowe 50x50cm
nowa nawierzchnia z elementów betonowych

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA

teren tarasu utwardzony betonem
nowa nawierzchnia z elementów betonowych

RZUT TARASU I CHODNIKÓW 1:150
 ŻŁOBEK "MAJA" – FILIA OSIEDLE PIASTOWSKIE